



La Ferroviaria Italiana

LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A

Via Guido Monaco, 37 52100 AREZZO

Capitale sociale: € 3.163.752,00 int.versato

Direzione generale e Uffici: Tel.0575 39881-Fax.0575 28414

Ufficio Registro Imprese Trib. Arezzo 168 r.s. – C.C.I.A.A. Arezzo 8700

C.F. e P.IVA 00092220516

lfi@certificazioneposta.it



A: **Personale LFI dell'Esercizio Ferroviario**
(trasmesso tramite Railmobile)

**Imprese Ferroviarie in possesso di
Certificato di Sicurezza sulle linee gestite da
LFI S.p.A.**

Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A.

Via Guido Monaco, 37

52100 Arezzo

PEC: trasportoferroviariotoscano@certificazioneposta.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

**Direzione Tecnica - Normativa Circolabilità
ed analisi di Rischio di Sistema**

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 ROMA

PEC: rft-dtc@pec.rfi.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

**Direzione Circolazione
Circolazione Area Firenze**

PEC: rft-dci.cafi@pec.rfi.it

ANSFISA

**Direzione Generale per la Sicurezza delle
Ferrovie**

Viale del Policlinico, 2

00161 Roma

PEC: norme@pec.ansfisa.gov.it

ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

**Oggetto: Trasmissione della Prescrizione di Esercizio d'interfaccia LFI n. 06/2023 del
21/08/2023.**

La società scrivente in qualità di Gestore Infrastruttura della linea ferroviaria regionale non isolata Arezzo – Stia e Arezzo – Sinalunga trasmette, unita alla presente, la Prescrizione di Esercizio LFI n. 06/2023 del 21/08/2023 recante:

“Prescrizione di Esercizio d'interfaccia. Chiusura del PLL km 5+981 della linea Arezzo-Sinalunga.”

che entrerà in vigore alle ore 09:40 del giorno 28/08/2023.

Distinti Saluti
Il Direttore LFI

Ing. Mario Banelli

Allegati: c.s.

 La Ferroviaria Italiana S.p.A.	Prescrizione di Esercizio LFI	06/2023
	Prescrizione d'esercizio d'interfaccia. Chiusura del PLL Km 5+981 e modifica del PLL Km 6+546 della linea Arezzo-Sinalunga	Del 21/08/2023

OGGETTO: **Procedura d'interfaccia. Chiusura del PLL Km 5+981 e modifica del PLL Km 6+546 della linea Arezzo-Sinalunga.**

Ambito di applicazione:	Linea LFI Arezzo-Sinalunga
Riferimenti Normativi:	p.m
Personale LFI interessato	Personale dell'esercizio ferroviario
Imprese Ferroviarie	Tutte

Articolo 1
(Finalità e campo di applicazione)

1. La presente Prescrizione di Esercizio illustra la modifica apportata al sistema unico PLL UNIFER costituito dai PLL km 5+891 e PLL km 6+546 della ferrovia Arezzo – Sinalunga.

Articolo 2
(Chiusura PLL km 5+981)

1. Dalle ore 09,40, treno 92214 del giorno 28/08/2023, in seguito all'apertura al traffico veicolare del sottopasso stradale, sarà definitivamente chiuso il PLL km 5+981 della linea Arezzo-Sinalunga.
2. Il Servizio Lavori LFI provvederà alla posa in opera del cancello tipo FS in corrispondenza dell'attuale PLL.
3. Il Servizio IES provvederà all'oscuramento, in attesa della successiva rimozione fisica, dei segnali di protezione dello stesso PLL cui articolo 53 Bis del Regolamento Segnali LFI ed alla modifica del PLL km 6+546 BA UNIFER 11117 con l'eliminazione delle condizioni di comando e controllo del PLL km 5+981.
4. Dall'entrata in vigore della presente, cessa di significato qualunque richiamo al PLL km 5+981 riportato nell'orario di Servizio in vigore, compresa la nota // riportata in calce al Fascicolo Linea 445 nelle sezioni 6.1.3 relativa al sistema unico PL km 5+981 e PL km 6+546 e 7.1.3 relativa al sistema unico PL km 6+546 e PL km 5+981.

Articolo 3
(Entrata in vigore ed avvisi)

1. La presente Prescrizione di Esercizio entra in vigore alle ore **09:40, treno 92214 del giorno 28/08/2023.**
2. I soggetti interessati restano incaricati di portare a conoscenza del proprio personale i contenuti della presente Prescrizione di Esercizio.

Articolo 4
(Abrogazioni, modifiche ed allegati)

p.m.

 La Ferroviaria Italiana S.p.A.	Prescrizione di Esercizio LFI	06/2023
	Prescrizione d'esercizio d'interfaccia. Chiusura del PLL Km 5+981 e modifica del PLL Km 6+546 della linea Arezzo-Sinalunga	Del 21/08/2023

**Articolo 5
(Pubblicazione)**

1. La presente Prescrizione di Esercizio costituisce procedura d'interfaccia ed è pubblicata sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE LFI

Ing. Banelli Mario